



. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com

FICHA TÉCNICA HIDROLITE

DESCRIPCIÓN

Es un revestimiento impermeabilizante basado en resinas al pliolite de excelente transpirabilidad. Pigmentos con una excelente resistencia a la luz solar. Autolimpiable.
Revestimiento anticarbonatación.
Reacción al fuego: UNE-EN 13501 2007:Cs1d0

CAMPO DE APLICACIÓN

Ideal para su aplicación sobre paramentos minerales verticales tanto en exterior como interior.

PROPIEDADES

Revestimiento transpirable e impermeable al agua.
Anticarbonatación.
Elasticidad suficiente para soportar los movimientos típicos del soporte.
Elevada solidez a la luz UV.
Buena aplicabilidad.
No amarillea.
Autolimpiable.

DATOS TÉCNICOS

Acabado	Liso Mate
Colores	Blanco y bajo pedido.
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,500K± 0.040Kg/l
Viscosidad	6500-11000 cps.
Rendimiento	7-9m ² /l según estado de la superficie.
% Volumen sólidos	47±3%
Secado (UNE 48301) a 20°C y 60%HR	1-2h
Repintado a 20°C y 60%HR	4h-6h.
Lavabilidad	Cumple la norma DIN 53778
Permeabilidad al agua líquida	w < 0.1 kg / m ² * h ^{0.5} según UNE 1504-2
Permeabilidad al vapor de agua	CLASE I S _D < 5 m (permeable al vapor de agua) según UNE 1504-2
Permeabilidad al CO ₂	S _D < 50m especificación según UNE 1504-2
COV (2004/42/IIA (c) (40)	Máx. COV 30g/l.
Almacenaje	Excelente en su envase original cerrado.
Presentación	4lits – 15lts

PREPARACION DE SUPERFICIES

Remover bien el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes. Exentas de óxido, grasa, salitre y humedad.

Superficies Nuevas:

Asegurarse que el soporte limpio y seco y completamente fraguado 30 días.

La superficie ha de estar libre de eflorescencias. Éstas se eliminan mediante chorreado abrasivo.

Controlar que la superficie sea consistente y firme, sin tendencia a disgregarse o desprenderse. En caso contrario proceder a su reparación y consolidación con los productos adecuados.

Las posibles grietas o fisuras de tamaño superior a medio milímetro que puedan existir, deberán sanearse adecuadamente y repararse con masillas o morteros adecuados y si fuesen muy numerosas sería conveniente aplicar a lo largo de las mismas entre las capas de pintura una malla de fibra de vidrio. Si existen zonas con mohos o verdín tratar previamente la superficie con un detergente antimoho o con lejía.

Superficies ya pintadas:

Cerciorarse de que el soporte sea compacto y firme.

Controlar cuidadosamente el estado de la pintura vieja y eliminar las partes mal adheridas y agrietadas.

Eliminar por completo las viejas pinturas a la Cal, al temple o a la cola por medio de abundante lavado y cepillado a fondo de la superficie. Reparar convenientemente las imperfecciones y si hay grietas, hongos o verdín proceder como para las superficies nuevas.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. No aplicar si se prevé lluvia, a pleno sol del mediodía ni en días muy húmedos.

APLICACIÓN

Aplicar mediante brocha o rodillo.

La dilución se hará un 20% máximo para la primera mano y un 10% para la segunda.

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. No aplicar si se prevé lluvia, a pleno sol del mediodía ni en días muy húmedos.

Evitar el rocío.

La limpieza de las superficies es imprescindible para un buen anclaje del producto.

No dude en consultar a nuestro departamento técnico.

REV. 14.11.17

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación